

SB, Softwarepaket 5908253-15B wurde herausgegeben, Gardena (smart) SILENO city, 2023-05

Betroffene Modelle

Modell	Seriennummernbereich
SILENO city 250	Alle
SILENO city 300	Alle
SILENO city 380	Alle
SILENO city 400	Alle
SILENO city 450	Alle
SILENO city 500	Alle
smart SILENO city 450	Alle
smart SILENO city 500	Alle
SILENO city 350	Alle
SILENO city 470	Alle
SILENO city 550	Alle
smart SILENO city 250	Alle
SILENO city 600	Alle
smart SILENO city 600	Alle
smart SILENO city 300	Alle
smart SILENO city 350	Alle
smart SILENO city 550	Alle
SILENO city 580	Alle

Betroffene Märkte

Alle.

Beschreibung

Es wurde eine neue Mäher-Software für die betroffenen Modelle (siehe oben) herausgegeben.

Darin sind folgenden Änderungen enthalten:

- Beheben von „Problemen mit Fehlercode 30“
- Beheben von „Klingenteller bewegt sich nach FW-Upgrade nicht“
- Fehlerbehebungen

Definition des Softwarepakets:

SwPkg-Version: 5908253-15B_P01G-SwPkg_41.11

Main: 41,6

HMI: 41,4/41,5 (alte/neue HMI-Platine)

Com: 41,3

Es wird dringend empfohlen, die Mäher bei der nächsten Wartung zu aktualisieren.

Zusätzliche Informationen

Die hier beschriebenen Informationen dürfen nicht gleichermaßen für die Versionshinweise auf der Gardena-Homepage verwendet werden. Verwenden Sie nur einfache Beschreibungen ohne technische Informationen. Nutzen Sie keine internen Informationen.

Informationen zum Gewährleistungsbericht

Aus den Informationen dieser SB ergibt sich kein Anspruch auf Garantieleistungen. Garantieansprüche werden nicht akzeptiert.

Revisions-Verlauf

Rev.	Datum	Bestell-ID	Beschreibung
A	2023-05	00029809	Erstellt