

Bild Nr. Picture No.	Ersatzteil-Nr. Spare Part No.	Bezeichnung	Description	Désignation
Art. 2385		Turbotrimmer 190 <u>bis Baujahr 1992</u>	Turbotrimmer 190 <u>until 1992</u>	Turbofil 190 <u>jusqu'a 1992</u>
	2558-00.618.01	# Drossel	Choking coil	Bobine de choc
	2400-00.860.00	# Elektromotor, vollst.	Electric motor, cpl.	Moteur électrique, cpl.
	2385-00.620.00	Spulenhalter	Reel holder	Support de bobine
	2406-00.881.00	Fadenkassettengehäuse	Filament cassette case	Boîtier de bobine
	2406-00.010.00	Fadenspender, vollst. (Art. 2406-20)	Filament cassette, cpl. (Art. 2406-20)	Cassette de fil, cpl. (Réf. 2406-20)
	2390-00.072.00	# Geräteschalter, vollst.	Switch, cpl.	Interrupteur, cpl.
	2300-00.600.21	# Knickschutzülle	Bending safety socket	Passe-fils
	2390-00.074.00	# Netzkabel, vollst.	Mains lead, cpl.	Câble d'alimentation, cpl.
Art. 2390 Art. 2395		Turbotrimmer 200 Turbotrimmer 250 <u>bis Baujahr 1992</u>	Turbotrimmer 200 Turbotrimmer 250 <u>until 1992</u>	Turbofil 200 Turbofil 250 <u>jusqu'a 1992</u>
	4	2546-00.600.28	Blechschaube 4,2x19-C-H	Vis à tôle 4,2x19-C-H
	8	2400-00.860.00	# Elektromotor, vollst.	Moteur électrique, cpl.
	9	2390-00.000.16	# Sperrzahnmutter M5-8	Écrou de blocage M5-8
	11	2390-00.100.04	Scheibe	Disque
	13	2390-00.055.00	Spulenhalter, vollst.	Support de bobine, cpl.
	14,15	2406-00.010.00	Fadenspender, vollst. (Art. 2406-20)	Cassette de fil, cpl. (Réf. 2406-20)
	15	2406-00.881.00	Fadenkassettengehäuse	Boîtier de bobine
	16	2390-00.000.01	Kufenlager	Charnière de patin
	17,16	2390-00.707.00	Kufe, vollst.	Patin
	25	2558-00.618.01	# Drossel	Bobine de choc
	30	2390-00.072.00	# Geräteschalter, vollst.	Interrupteur, cpl.
	34	2390-00.074.00	# Netzkabel, vollst.	Câble d'alimentation, cpl.
Art. 2400		Turbotrimmer 300 <u>bis Baujahr 1992</u>	Turbotrimmer 300 <u>until 1992</u>	Turbofil 300 <u>jusqu'a 1992</u>
	38	3703-00.702.13	Klemmschraube, schwarz	Vis de serrage, noir
		Alle anderen Teile wie bei Art. 2390	All other spare parts see art. 2390	Pout toutes les autres pièces voir réf. 2390
Art. 2550		Turbotrimmer 300 <u>bis Baujahr 1996</u>	Turbotrimmer 300 <u>until 1996</u>	Turbofil 300 <u>jusqu'a 1996</u>
		2390-00.072.00 # Geräteschalter, vollst.	Switch, cpl.	Interrupteur, cpl.
		2300-00.600.21 # Knickschutzülle	Bending safety socket	Passe-fils
		2390-00.074.00 # Netzkabel, vollst.	Mains lead, cpl.	Câble d'alimentation, cpl.
		5371-00.721.00 Ersatzfadenspule rot, vollst. (Art. 5371-20)	Filament cassette red, cpl. (Art. 5371-20)	Cassette de fil rouge, cpl. (Réf. 5371-20)
		2555-00.600.60 Spulenkörper rot (breit)	Reel case red	Boîtier de bobine rouge
		Kohlen nicht auswechselbar!	Carbons not replaceable!	Charbons non remplaçables!
Art. 2558		Turbotrimmer 350 Duo <u>bis Baujahr 2001</u>	Turbotrimmer 350 Duo <u>until 2001</u>	Turbofil 350 Duo <u>jusqu'a 2001</u>
		2	2390-00.074.00 # Netzkabel, vollst.	Mains lead, cpl.
		9	2546-00.600.28	Blechschaube 4,2x19-C-H
		10	2555-00.600.90 # Kappe, grau	Cap, grey
		22	2558-00.610.00 # Elektromotor, vollst.	Electric motor, cpl.
		26	2558-00.713.00	Abdeckung, vollst.
		27	2565-00.714.00	Spulenhalter, kpl.
		27-29,35,36	2558-00.760.00	Spulenhalter + Fadenkassette
		28	2558-00.600.21	Druckfeder
		29	2565-00.600.26	Mitnehmer
		30	2565-00.600.22	Hülse
		31	2565-00.600.23	Mitnehmerscheibe
		32	2390-00.100.04	Scheibe
		33	2565-00.600.36	Schraube M4x10-8.8
		35	2565-00.650.00	Doppelspule, vollst. (Art. 5372-20)
		36	2565-00.600.11	Deckel
			2555-00.600.23	Messer
			2558-00.618.01 # Drossel	Choking coil
		Nur die aufgeführten Teile sind lieferbar!	Only the mentioned spare parts are available!	Seules les pièces indiquées sont disponibles!

Achtung!! Die mit „ # “ gekennzeichneten Ersatzteile dürfen ausschliesslich von einer Elektrofachkraft nach Vorgabe des Herstellers unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften ersetzt werden.

Attention!! Those with „ # “ of marked spare parts may be replaced exclusively from an electrical specialist to default of the manufacturer with consideration of the laws.

Attention!! A la demande du fabricant et conformément aux instructions légales, les pièces détachées marquées d'un „ # “ doivent être remplacées exclusivement par des techniciens spécialisés.