

SB, Softwarepaket 5908253-12A wurde herausgegeben, Gardena (smart) SILENO city, 2021-12

Betroffene Modelle

Modell	Seriennummernbereich
SILENO city 250	Alle
SILENO city 300	Alle
SILENO city 380	Alle
SILENO city 400	Alle
SILENO city 450	Alle
SILENO city 500	Alle
smart SILENO city 450	Alle
smart SILENO city 500	Alle
SILENO city 350	Alle
SILENO city 470	Alle
SILENO city 550	Alle
smart SILENO city 250	Alle
SILENO city 600	Alle
smart SILENO city 600	Alle
smart SILENO city 300	Alle
smart SILENO city 350	Alle

Betroffene Märkte

Alle.

Beschreibung

Es wurde eine neue Mäher-Software für die betroffenen Modelle (siehe oben) herausgegeben.

Darin sind folgenden Änderungen enthalten:

- Ladestromüberwachung
 - o Prüfung, ob der Ladestrom den Erwartungen entspricht. Ist dies nicht der Fall, dockt der Mäher erneut an (bis zu acht Mal). Wenn dies immer noch nicht der Fall ist, zeigt der Mäher Fehler 30 an (Ladesystemfehler).
- Definieren des Startpunkts in der Startsequenz.
- Leitkabelkalibrierung im Menü Installation verfügbar.
- Unterstützung von ZoneProtect.
- Zeitplanassistent ist für 1-A-Netzteil angepasst.
- Unterstützung für die Handhabung neuer Sicherheitscodes bei PIN-Code (256 byte).
- Fehlerbehebungen.

Es wird dringend empfohlen, die Mäher bei der nächsten Wartung zu aktualisieren.

Informationen zum Gewährleistungsbericht

Aus den Informationen dieser SB ergibt sich kein Anspruch auf Garantieleistungen. Garantieansprüche werden nicht akzeptiert.

Revisions-Verlauf

Rev.	Datum	Bestell-ID	Beschreibung
A	2021-12	00015766	Erstellt