

## **SB, Softwarepaket 5939856-10B wurde herausgegeben, Gardena (smart) SILENO life, 2023-05**

### **Betroffene Modelle**

<b>Modell</b>	<b>Seriennummernbereich</b>
SILENO life 750	Alle
SILENO life 1000	Alle
SILENO life 1250	Alle
smart SILENO life 750	Alle
smart SILENO life 1000	Alle
smart SILENO life 1250	Alle
SILENO life 800	Alle
SILENO life 850	Alle
smart SILENO life 800	Alle
smart SILENO life 850	Alle
smart SILENO life 1100	Alle
SILENO life 1100	Alle
SILENO life 700	Alle
smart SILENO life 700	Alle
smart SILENO life 1500	Alle
SILENO life 1500	Alle
smart SILENO life 900	Alle

### **Betroffene Märkte**

Alle.

### **Beschreibung**

Es wurde eine neue Mäher-Software für die betroffenen Modelle (siehe oben) herausgegeben.

Darin sind folgenden Änderungen enthalten:

- Beheben von „Problemen mit Fehlercode 30“
- Beheben von „Klingenteller bewegt sich nach FW-Upgrade nicht“
- Fehlerbehebungen

**Definition des Softwarepakets:**

SwPkg-Version: 5939856-10B\_P02G-SwPkg\_41.11

Main: 41,6

HMI: 41,4/41,5 (alte/neue HMI-Platine)

Com: 41,3

Es wird dringend empfohlen, die Mäher bei der nächsten Wartung zu aktualisieren.

**Zusätzliche Informationen**

Die hier beschriebenen Informationen dürfen nicht gleichermaßen für die Versionshinweise auf der Gardena-Homepage verwendet werden. Verwenden Sie nur einfache Beschreibungen ohne technische Informationen. Nutzen Sie keine internen Informationen.

**Informationen zum Gewährleistungsbericht**

Aus den Informationen dieser SB ergibt sich kein Anspruch auf Garantieleistungen. Garantieansprüche werden nicht akzeptiert.

**Revisions-Verlauf**

<b>Rev.</b>	<b>Datum</b>	<b>Bestell-ID</b>	<b>Beschreibung</b>
A	2023-05	00029810	Erstellt