

SB, Softwarepaket 5979656-06A wurde herausgegeben, Gardena (smart) SILENO life, 2021-12

Betroffene Modelle

Modell	Seriennummernbereich
SILENO life 750	Alle
SILENO life 1000	Alle
SILENO life 1250	Alle
smart SILENO life 750	Alle
smart SILENO life 1000	Alle
smart SILENO life 1250	Alle
SILENO life 800	Alle
SILENO life 850	Alle
smart SILENO life 800	Alle
smart SILENO life 850	Alle
smart SILENO life 1100	Alle
SILENO life 1100	Alle
SILENO life 700	Alle
smart SILENO life 700	Alle
smart SILENO life 1500	Alle
SILENO life 1500	Alle
smart SILENO life 900	Alle

Betroffene Märkte

Alle.

Beschreibung

Es wurde eine neue Mäher-Software für die betroffenen Modelle (siehe oben) herausgegeben.

Darin sind folgenden Änderungen enthalten:

- Ladestromüberwachung
 - o Prüfung, ob der Ladestrom den Erwartungen entspricht. Ist dies nicht der Fall, dockt der Mäher erneut an (bis zu acht Mal). Wenn dies immer noch nicht der Fall ist, zeigt der Mäher Fehler 30 an (Ladesystemfehler).
- Definieren des Startpunkts in der Startsequenz.
- Leitkabelkalibrierung im Menü Installation verfügbar.
- Unterstützung von ZoneProtect.
- Unterstützung für die Handhabung neuer Sicherheitscodes bei PIN-Code (256 byte).
- Fehlerbehebungen.

Es wird dringend empfohlen, die Mäher bei der nächsten Wartung zu aktualisieren.

Informationen zum Gewährleistungsbericht

Aus den Informationen dieser SB ergibt sich kein Anspruch auf Garantieleistungen. Garantieansprüche werden nicht akzeptiert.

Revisions-Verlauf

Rev.	Datum	Bestell-ID	Beschreibung
A	2021-12	00015768	Erstellt