


SLAGKLIPPARE
VARSTALEIKKURI
SLAGLEKLIPPER
SLAKKLIPPER
SCHLEGELMÄHER
FLAIL MOWER
TONDO-BROYEUR
KLEPELMAAIER
TRINCIAERBA
DESBROZADOR
SEGADEIRA MOTORIZADA
KOSIARKA BIJAKOWA
ЦЕПОВАЯ КОСИЛКА
CEPÁKOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ
LENGŐKÉSES FŰNYÍRÓ
KOSILNA ENOTA ZA VISOKO TRAVO
KOMBAJN S KOSILICOM
КОСАЧКА ЗА ТРАКТОР
KOSILICA ZA PAŠNJAK
VASARNIIDUK
PLAUJMAŠīNA-SMALCINĀTĀJS
ŽOLĒS SMULKINTUVAS
КОСИЛКА СО СЕКАЧИ
COSITOARE ECHIPATE CU DISPOZITIV DE TOCAT RESTURI VEGETALE
MULČER
CEPOVÁ SEKAČKA
ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ
ХОРТОКОПТИКО АРӨРӨТОУ ТҮПОУ

Instruktion
Käyttöohjeet
Instruktion
Instruksjon
Instruktion
Instructions
Instructions
Instructies
Istruzione
Instrucciones
Instruções
Instrukcje
Инструкции
Instrukce
Utasítás
Navodila
Upute
Инструкции
Upute
Juhised
Instrukcija
Instrukcijos
Упатства
Instrucțiuni
Upustva
Pokyny
Talimatlar
Οδηγίες



596 28 98-01

KOVA manual code: 10199


REV 1.05





114 34 94-38

MADE FOR

 **Husqvarna®**

IN FINLAND BY KOVA





Säkerhetsföreskrifter



Denna symbol betyder WARNING.
Allvarlig personskada och/eller egendomsskada kan bli följd om inte instruktionerna följs noga.



Före start skall denna bruksanvisning samt maskinens säkerhetsföreskrifter läsas noga.



Använd aldrig maskinen med bristfälliga skydd eller eller utan att säkerhetsanordningarna finns på plats.

Symboler

Följande symboler finns på maskinen för att påminna om den försiktighet och uppmärksamhet som krävs vid användning.

Symbolerna betyder:



Varning! Läs instruktionsbok och säkerhetsmanual före användning av maskinen.



Varning! Håll händer och fötter borta från roterande delar.



Varning! Håll fötterna på ett säkert avstånd från maskinen



Varning! Vistas ej inom maskinens arbetsområde. Kontrollera att ytan som skall klippas är fri från stenar, kvistar och andra föremål som kan kastas ut och orsaka person- eller maskinskada. Kör aldrig över grusgångar.



Varning! Stäng av motorn före underhåll, rengöring eller reparation.



Varning! Använd aldrig maskinen i en sluttning vars lutning är större än vad som tillåts i basmaskinens bruksanvisning. Ändå max. 10°.

Turvallisuusohjeet



Tämä kuvaake tarkoittaa VAROITUSTA.
Ohjeita on noudatettava tarkasti henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi.



Tutustu huolellisesti ennen koneen käyttöä tähän käyttöohjeeseen sekä koneen turvaohjeisiin.



Älä koskaan käytä konetta, jos sen suojarusteissa on puutteita tai jos ne eivät ole paikallaan.

Symbolit

Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa käyttäjää käytön edellyttämästä varovaisuudesta ja tarkkaavaisuudesta.

Symbolien merkitykset:



Varoitus! Lue käyttöopas ja turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.



Varoitus!Pidä kädet ja jalat kaukana pyörivistä osista.



Varoitus! Pidä jalat turvallisella etäisyydellä koneesta.



Varoitus! Varmista, ettei ketään ole koneen työalueella. Varmista, ettei leikkattavalla alueella ole kiviä, oksia tai muita esineitä, jotka voivat sinkoutua koneesta ja aiheuttaa tapaturman ja omaisuusvahinkojen vaaran. Älä koskaan aja sorakäytävien yli.



Varoitus! Pysäytä moottori ennen koneen huoltoa, puhdistusta tai korjausta.



Varoitus! Älä koskaan käytä konetta rinteessä, jonka kallistuskulma on suurempi kuin peruskoneen käyttöohjeessa on sallittu. Kuitenkin max. 10°

DA

Sikkerhedsforskrifter



Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig personskade og/eller materielle skader, hvis ikke instruktionerne følges nøje.



Læs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt igennem, før maskinen startes.



Brug aldrig maskinen, hvis beskyttelsesanordningerne er ødelagt eller ikke fastgjort.

Symboler

Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed og opmærksomhed ved anvendelse af maskinen.

Symbolerne betyder:



Advarsel! Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanual, før maskinen tages i brug.



Advarsel! Hold hænder og fødder væk fra roterende dele.



Advarsel! Hold fødderne på sikker afstand af maskinen.



Advarsel! Ophold dig ikke i maskinens arbejdsmønster. Kontrollér, at det areal, der skal klippes, er fri for sten, kviste og andre genstande, der kan kastes ud og forårsage skader på personer eller maskinen. Kør aldrig over grusgange.



Advarsel! Sluk motoren, før der udføres vedligeholdelse, rengøring eller reparation.



Advarsel! Brug aldrig denne maskine på en skråning med en hældningsvinkel, der overstiger den, der er angivet i basismaskinens manual. Dog maks. 10°.

NO

Sikkerhetsforskrifter



Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene nøyne, kan det føre til alvorlig personskade og/eller materiell skade.



Før start må denne bruksanvisningen og maskinens sikkerhetsforskrifter leses nøyne.



Bruk aldri maskinen med mangefull beskyttelse eller uten at sikkerhetsanordningene er på plass.

Symboler

Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk.

Symbolene betyr:



Advarsel! Les instruksjonsboken og sikkerhetshåndboken før maskinen tas i bruk.



Advarsel! Hold hendene og føttene borte fra roterende deler.



Advarsel! Hold føttene i sikker avstand fra maskinen.



Advarsel! Opphold deg ikke innenfor maskinens arbeidsområde. Kontroller at flaten klippes, ikke har stener, kvister eller andre gjenstander som kan fjernes og kan forårsake person- eller maskinskade. Kjør aldri over grusganger.



Advarsel! Slå av motoren før vedlikehold, rengøring eller reparasjon.



Advarsel! Bruk aldri denne maskinen i en bakke med en stigningsvinkel som overskriver den som er angitt i basismaskinens brukerveileddning. Den kan likevel maks være 10°.

DE

Sicherheitsvorschriften



Dieses Symbol kennzeichnet eine **WARNUNG**. Ein Nichtbefolgen der Anweisungen kann schwerwiegende Personen und bzw. oder Sachschäden nach sich ziehen.



Vor dem Start sind diese Bedienungsanleitung sowie die Sicherheitsvorschriften für das Gerät aufmerksam durchzulesen.



Verwenden Sie niemals die Maschine, wenn Schutzvorrichtungen defekt oder Sicherheitsausstattungen demontiert sind.

Symbole

Am Gerät befinden sich folgende Symbole, um den Bediener darauf hinzuweisen, dass bei Benutzung des Geräts Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten sind. Bedeutung der Symbole:



Warnung! Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften.



Warnung! Hände und Füße von rotierenden Teilen fernhalten.



Warnung! Füße müssen sich in einem sicheren Abstand zur Maschine befinden.



Warnung! Halten Sie sich nicht im Arbeitsbereich der Maschine auf. Stellen Sie sicher, dass die zu mähende Fläche keine Steine, Äste oder andere Gegenstände enthält, die herausgeschleudert und Verletzungen oder Geräteschäden verursachen können. Betreiben Sie das Gerät niemals auf Kieswegen.



Warnung! Stellen Sie den Motor vor einer Wartung, Reinigung oder Reparatur ab.



Achtung! Die Maschine nie an einem Hang mit einer Querneigung verwenden, die die in der Bedienungsanleitung der Standardmaschine erlaubte Querneigung überschreitet. Auf jeden Fall darf die maximale Querneigung 10° betragen.

EN

Safety instructions



This symbol indicates **CAUTION**. Serious personal injury and/or damage to property may result if the instructions are not followed carefully.



You must read these instructions for use and the machine's safety instructions carefully.



Never operate the machine with insufficient protection or without the safety devices in place.

Symbols

The following symbols appear on the machine. They are there to remind you of the care and attention required in use.

This is what the symbols mean:



Warning! Read the instruction manual and the safety manual before using the machine.



Caution! Keep hands and feet away from rotating parts.



Caution! Keep your feet a safe distance from the machine.



Caution! Do not enter the working area of the machine. Check that the surface that is to be cut is free of stones, branches and other objects that can be thrown out causing personal injury or machine damage. Never drive over gravel paths.



Caution! Switch off the engine before carrying out maintenance, cleaning or repairs.



Warning! Never use this machine on a slope with an angle of inclination that exceeds the one on the base machine manual. However, max. 10°.

FR

Consignes de sécurité



Ce symbole signale un DANGER. Risque de blessure ou de dégât matériel en cas de non-respect des instructions.



Lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser la machine.



Ne jamais utiliser la machine si les protections et dispositifs de sécurité sont insuffisants.

Symboles

Les symboles suivants figurent sur la machine. Ils attirent votre attention sur les dangers d'utilisation et les mesures à respecter.

Explication des symboles:



Attention! Lire le mode d'emploi et le manuel de sécurité avant d'utiliser la machine.



Danger! Éloigner les mains et les pieds des éléments en rotation.



Danger ! Respecter une distance de sécurité suffisante entre vos pieds et la machine.



Danger! Ne pas pénétrer dans la zone de travail de la machine. Vérifier que la surface à tondre est dégagée de tout élément (pierres, branches, etc.) susceptible d'être projeté et de provoquer des blessures ou des dégâts matériels. Ne pas rouler sur des surfaces en gravier.



Danger! Mettre le moteur à l'arrêt avant toute intervention sur la machine (maintenance, nettoyage ou réparation).



Attention! Ne jamais utiliser la machine sur des pentes dont l'angle d'inclinaison est supérieur à celui qui est mentionné dans le mode d'emploi de la machine de base. En aucun cas ne pas dépasser 10°.

NL

Veiligheidsinstructies



Dit symbool geeft aan dat VOORZICHTIGHEID is vereist. Als de instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd, kan dit leiden tot ernstige persoonlijk letsel en/of schade.



Lees de gebruikershandleiding en de veiligheidsinstructies voor gebruik goed door.



Gebruik de machine nooit met te weinig bescherming of zonder dat de veiligheidsmechanismen zijn geplaatst.

Symbolen

Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid bij gebruik geboden is. Betekenis van de symbolen:



Waarschuwing! Lees vóór gebruik van de machine de gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften.



Voorzichtig! Blijf met de handen en voeten uit de buurt van draaiende onderdelen.



Voorzichtig! Houd uw voeten op veilige afstand van de machine.



Voorzichtig! Blijf buiten het werkgebied van de machine. Controleer of het te maaien oppervlak vrij is van stenen, takken en andere objecten die kunnen worden weggeslingerd en persoonlijk letsel of schade aan de machine kunnen veroorzaken. Rijd nooit over grindpaden.



Voorzichtig! Schakel de motor uit alvorens onderhouds-, reinigings- of reparatiewerkzaamheden aan de machine uit te voeren.



Waarschuwing! Gebruik de machine nooit bij een grotere hellingshoek, dan wat er in de handleiding van de machine staat aangegeven. Maximale helling is. 10°.

IT

Norme di sicurezza



Questo simbolo indica una segnalazione di ATTENZIONE. La mancata osservanza delle istruzioni fornite può causare gravi lesioni personali e/o danni materiali.



Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e le "Norme di sicurezza".



Non utilizzare la macchina se le protezioni sono insufficienti o se i dispositivi di sicurezza non sono correttamente posizionati.

Simboli

Sulla macchina vengono utilizzati i seguenti simboli. La loro funzione è quella di ricordare all'operatore di utilizzarla con l'attenzione e la cautela necessarie.

Significato dei simboli:



Avvertenza! Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il manuale di istruzioni e il manuale della sicurezza.



Attenzione!
Non avvicinare le mani e i piedi agli organi rotanti.



Attenzione! Tenere i piedi a debita distanza dalla macchina.



Attenzione! Non entrare nella zona di lavoro della macchina. Controllare che la superficie da tagliare sia priva di sassi, rami e altri oggetti che potrebbero venire scagliati in aria causando lesioni personali o danni alla macchina. Non azionare mai la macchina su vialetti di ghiaia.



Attenzione! Spegnere il motore prima di effettuare interventi di manutenzione, pulizia o riparazione.



Attenzione! Non usare mai il tagliaerba in una pendenza più grande di quella indicata come massima nel manuale d'uso della macchina generale. In ogni caso al massimo 10°.

ES

Instrucciones de seguridad



Este símbolo indica PRECAUCIÓN. Si no se siguen al pie de la letra las instrucciones se pueden producir lesiones personales y/o daños materiales graves.



Lea atentamente estas instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad de la máquina.



No utilice nunca la máquina con una protección insuficiente o sin los dispositivos de seguridad.

Símbolos

Hemos incluido los siguientes símbolos en la máquina para recordarle que debe manejarla con el debido cuidado y atención. A continuación se indica el significado de los distintos símbolos:



¡Atención! Lea el manual de instrucciones y el manual de seguridad antes de utilizar la máquina.



¡Precaución! Mantenga manos y pies alejados de componentes giratorios.



¡Precaución! Mantenga los pies a una distancia prudencial de la máquina.



¡Precaución! No entre en la zona de trabajo de la máquina. Compruebe que en la superficie que se va a cortar no hay piedras, ramas ni otros objetos que puedan salir despedidos y causar lesiones personales o daños a la máquina. No conduzca nunca sobre puestas de grava.



¡Precaución! Apague el motor antes de efectuar trabajos de mantenimiento, limpieza o reparación.



¡Advertencia! Nunca use el equipo en rampas con una inclinación mayor que la permitida en el manual de instrucciones de la máquina base. En cualquier caso, no más de 10°.

Instruções de segurança



Este símbolo significa CUIDADO. O não cumprimento rigoroso das instruções poderá resultar em lesões pessoais graves e/ou danos na propriedade.



Tem que ler atentamente estas instruções de utilização e as instruções de segurança da máquina.



Nunca trabalhe com a máquina se não estiver devidamente protegido ou se os dispositivos de segurança não estiverem colocados nos devidos lugares.

Símbolos

Os seguintes símbolos aparecem na máquina. A sua função é lembrar-lhe os cuidados a ter e as atenções necessárias durante a utilização.

Explicação do significado dos símbolos:



Aviso! Leia o manual de instruções e o manual de segurança antes de utilizar a máquina.



Cuidado! Mantenha as mãos e os pés afastados das peças rotativas.



Cuidado! Mantenha os pés a uma distância segura da máquina.



Cuidado! Não entre na área de trabalho da máquina. Certifique-se de que a superfície a cortar está limpa de pedras, ramos e de outros objectos que possam ser projectados provocando ferimentos pessoais ou danos na máquina. Nunca conduza sobre caminhos de gravilha.



Cuidado! Desligue o motor antes de efectuar manutenção, limpeza ou reparações.



Aviso! Nunca utilize a máquina num declive de inclinação superior à mencionada no manual da máquina de base. No entanto, o máximo é de 10°.

Instrukcje bezpieczeństwa



Ten symbol nakazuje zachowanie OSTROŻNOŚCI. Niedokładne stosowanie się do instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.



Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcje bezpieczeństwa maszyny.



Nie należy obsługiwać maszyny przy niewystarczających lub zdjętych zabezpieczeniach.

Symboly

Na maszynie znajdują się następujące symbole, mające przypominać o zachowaniu ostrożności i uwagi podczas jej używania.

Znaczenie symboli:



Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do korzystania z maszyny należy przeczytać instrukcję obsługi i instrukcje bezpieczeństwa.



Ostrożnie! Nie zbliżać dloni ani stóp do wirujących części.



Ostrożnie! Stawiać stopy w bezpiecznej odległości od maszyny.



Ostrożnie! Nie wchodzić na teren roboczy maszyny. Przed koszeniem należy sprawdzić, czy nie ma na nim kamieni, gałęzi i innych przedmiotów, które mogą zostać wyrzucone, powodując obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny. Nie przejeżdżać przez alejki żwirowe.



Ostrożnie! Przed przystąpieniem do konserwacji, czyszczenia lub napraw należy wyłączyć silnik.



Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj maszyny na zboczu, którego kąt pochylenia jest większy od dopuszczalnego określonego w instrukcji użytkowania maszyny podstawowej. Jednakże maksymalnie 10°.

RU

Инструкции по технике безопасности



Этот символ обозначает ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме и/или повреждению имущества.



Вы должны внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации, а также инструкции по безопасному использованию машины.



Запрещается эксплуатировать машину с недостаточной защитой или без установленных на место защитных устройств.

Предупреждающие знаки

На машине предусмотрена следующая символьная маркировка. Эти знаки указывают, на что следует обратить внимание при эксплуатации машины.

Предупреждающие знаки означают следующее:



Осторожно! Перед началом эксплуатации внимательно изучите руководство и инструкцию по технике безопасности.



Предупреждение! Руки и ноги должны находиться на безопасном расстоянии от вращающихся деталей.



Предупреждение! Ноги должны находиться на безопасном расстоянии от машины.



Предупреждение! Запрещается находиться в рабочей зоне машины. Убедитесь в том, что на обрабатываемых поверхностях нет камней, веток и прочих посторонних предметов, которые могут быть отброшены машиной и стать причиной травмы или повреждения имущества. Запрещается эксплуатация на гравийных дорожках.



Предупреждение! Прежде чем приступить к очистке, ремонту или техническому обслуживанию машины, выключите двигатель.



Предупреждение! Запрещается использовать установку на склоне с углом наклона, превышающим угол, разрешенный в руководстве пользователя основной установки. Тем не менее, макс. 10°.

CS

Bezpečnostní pokyny



Tento symbol znamená POZOR. Nedodržení pokynů může vést k vážnému zranění osob nebo k poškození majetku.



Musíte si pozorně přečíst tento návod k použití a bezpečnostní pokyny pro práci se strojem.



Stroj nikdy nepoužívejte bez dostatečné ochrany nebo s odmontovanými ochrannými prvky.

Symboly

Na stroji jsou umístěny následující symboly. Informují vás, kdy je při jeho používání třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Symboly mají následující význam:



Výstraha! Před použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.



Pozor! Ruce a chodidla udržujte v dostatečné vzdálenosti od otáčejících se součástek.



Pozor! Stůjte v bezpečné vzdálenosti od stroje.



Pozor! Nevstupujte do pracovního prostoru stroje. Zkontrolujte, zda na povrchu, který se chystá sekat, nejsou kamenný, větve a další předměty, které by mohly odlétat a zranit osoby nebo poškodit stroj. Nikdy nepřejízdějte štěrkové cesty.



Pozor! Před prováděním údržby, čištění nebo oprav vypněte motor.



Varování! Zařízení nesmí být používáno na svahu s vyšším úhlem sklonu, než jak je uvedeno v uživatelské příručce. Maximálně však vždy 10°.

Biztonsági előírások



FIGYELMEZTETŐ jelzés Ha nem tartják be pontosan az utasításokat, súlyos személyi sérülés és/vagy vagyoni kár keletkezhet.



Figyelmesen olvassa el a gép Használati útmutatóját és a biztonsági előírásokat.



Soha ne használja a gépet elégtelen védelemmel vagy úgy, hogy a biztonsági berendezések nincsenek a helyükön.

Szimbólumok

A gépen a következő szimbólumok láthatók. Az a rendeltetésük, hogy emlékeztessék a használat közben szükséges gondosságra és figyelemre. A szimbólumok jelentése:



Figyelem! A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást és a biztonsági kézikönyvet.



Figyelem! Kezét-lábát tartsa távol a forgó alkatrészektől.



Figyelem! Lábát tartsa biztonságos távolságra a géptől.



Figyelem! Ne tartózkodjon a gép munkaterületén belül. Ellenőrizze, hogy a nyírandó felületen ne legyenek kövek, ágak és egyéb tárgyak, amelyek kirepülhetnek, és személyi sérülést vagy a gép rongálódását okozhatják. Soha ne haladjon keresztül kavicsos ösvényeken.



Figyelem! Karbantartás, tisztítás vagy javítások végzése előtt minden állítsa le a motort.



Figyelmeztetés! Ezt a gépet soha ne használja az alapgép kézikönyvén megadott értéknél, de max. 10°-nál nagyobb hajlásszögű lejtőn.

Varnostna navodila



Ta znak označuje OPOZORILO. Navodila dosledno upoštevajte, drugače lahko pride do resnih poškodb oseb ali opreme.



Pred zagonom stroja obvezno preberite ta navodila za uporabo in priložena varnostna navodila.



Nikoli ne upravljaljte stroja brez ustrezne zaščite ali ustrezno nameščenih varnostnih naprav.

Znaki

Na stroju so naslednji opozorilni znaki. Njihov namen je, da vas opozarjajo na skrb in pozornost, ki sta potrebni pri uporabi stroja.

Znaki pomenijo naslednje:



Opozorilo! Pred uporabo stroja preberite navodila za uporabo in varnostna navodila.



Pozor! Ne približujte rok in nog vrtljivim delom.



Pozor! Stojte na varni razdalji od stroja.



Pozor! Ne segajte v delovno območje stroja. Preverite, da na območju, na katerem boste delali, ni kamenja, vej in drugih predmetov, ki bi jih lahko stroj zajel in izvrgel, pri tem pa povzročil telesne poškodbe ali se poškodoval sam. S strojem ne vozite čez gramozne poti.



Pozor! Pred vzdrževanjem, čiščenjem in popravili izključite motor.



Opozorilo! Tega stroja nikoli ne uporabljaljte na podlagi z nagibom večjim od največjega dovoljenega, kot je naveden v priročniku za osnovni stroj. Največji dovoljeni nagib je 10°.

Sigurnosne upute



Ovaj znak označava OPREZ. Ako se upute pažljivo ne slijede to može izazvati ozbiljne lične povrede i/ili štetu na imovini.



Morate pažljivo pročitati ove upute za upotrebu i sigurnosne upute za mašinu.



Nikada nemojte upotrebljavati mašinu bez nedovoljno zaštite ili bez sigurnosnih uređaja na licu mesta.

Simboli

Na mašini se nalaze sljedeći simboli. Tamo su postavljeni kako bi vas opomenuli da su prilikom upotrebe potrebne briga i pažnja. Ovo je značenje simbola:



Upozorenje! Pročitajte uputstvo za upotrebu i sigurnosne upute prije upotrebe mašine.



Oprez! Držite ruke i noge dalje od rotirajućih dijelova.



Oprez! Držite svoja stopala na sigurnoj udaljenosti od mašine.



Oprez! Nemojte zalaziti u radno područje mašine. Provjerite da li je površina koja će se obraditi očišćena od kamenja, grana i ostalih objekata koji mogu biti odbačeni i tako uzrokovati lične povrede ili oštećenja mašine. Nikada nemojte voziti preko šljunka.



Oprez! Ugasite motor prije reparacije, čišćenja ili redovnog održavanja.



Upozorenje! Ovu mašinu nikada nemojte koristiti na nagibu većem od onog koji je naveden u priručniku za osnovnu mašinu. Međutim, maksimalni ugao nagiba je 10°.

Инструкции за безопасност



Този символ указва ВНИМАНИЕ.

Невнимателното спазване на инструкциите може да доведе до тежко телесно увреждане и/или повреда на имуществото.



Трябва да прочетете внимателно настоящите инструкции за употреба и инструкциите за безопасност на машината.



Никога не работете с машината, ако не сте снабдени с достатъчни предпазни средства или ако устройствата за безопасност не са на място.

Символи

Следните символи се показват на машината. Те са поставени, за да ви подсещат за необходимата грижа и внимание при употреба. Ето какво е значението на символите:



Предупреждение! Прочетете ръководството с инструкциите и ръководството за безопасност преди да пристъпите към употреба на машината.



Внимание! Пазете ръцете и краката от въртящите се части.



Внимание! Пазете краката си на безопасно разстояние от машината.



Внимание! Не навлизайте в работната зона на машината. Уверете се, че по повърхността, която ще се коси, няма камъни, клони или други предмети, които могат да отскочат или да причинят телесна повреда или повреда на машината. Никога не карайте по чакълена настилка.



Внимание! Изключете мотора преди извършване на работа по поддръжката, почистването или ремонтна дейност.



Предупреждение! Никога не използвайте машината на хълм с ъгъл на наклон, надвишаващ посочения в ръководството за основната машина. Максималният наклон е 10°.

Upute za sigurnu upotrebu



Ovaj znak upućuje na OPREZ. Ako pravilno ne slijedite upute, moglo bi doći do ozbiljnih povreda i/ili do oštećenja imovine.



Potrebno je pažljivo pročitati ove upute za upotrebu i sigurno rukovanje strojem.



Nikad ne upravljaljajte strojem bez dovoljne zaštite ili bez sigurnosnih uređaja postavljenih na mjesto.

Znakovi

Sljedeći znakovi nalaze se na stroju. Oni su tu da vas podsjetete na zaštitu i pažnju potrebnu prilikom upotrebe. Ovo su značenja znakova:



Upozorenje! Prije korištenja stroja pročitajte uputstvo za upotrebu i priručnik o sigurnosti.



Oprez! Čuvajte ruke i noge od rotirajućih dijelova.



Oprez! Pazite da vam noge budu na sigurnoj udaljenosti od stroja.



Oprez! Ne ulazite u radni prostor stroja. Provjerite da na površini koju kosite nema kamenja, grana ili drugih predmeta koji bi mogli biti odbačeni ili bi mogli oštetiti stroj. Nikad ne kosite po šljunčanom terenu.



Oprez! Ugasite motor prije održavanja, čišćenja ili popravka stroja.



Upozorenje! Ovaj stroj nikada nemojte upotrebljavati na kosini s kutom nagiba koji premašuje kut naveden u osnovnom priručniku stroja. Maksimalni kut je 10°.

Ohutusjuhised



See sümbol tähendab ETTEVAATUST. Kui juhiseid ei järgita hoolikalt, võivad tekkida rasked inimvigastused ja/või varakahju.



Peate seda kasutusjuhendit ja seadme ohutusjuhiseid hoolikalt lugema.



Ärge kunagi töötage seadmega ebapiisava kaitsega ega paigaldamata ohutusseadisteta.

Sümbolid

Seadmel on järgmised sümbolid. Need tuletavad teile meelete kasutamiseks vajalikku hoolsust ja tähelepanu. Sümbolite tähdus on järgmine:



Hoiatus! Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit ja ohutusjuhendit.



Ettevaatust! Hoidke käsi ja jalgu pöörlevatest osadest eemal.



Ettevaatust! Hoidke jalgu seadmost ohutus kauguses.



Ettevaatust! Ärge sisene seadme tööpiirkonda. Kontrollige, et niidetaval alal ei oleks kive, oksi ja teisi objekte, mis võivad välja lennates inimesi vigastada või seadet kahjustada. Ärge kunagi säitke üle kruusaalade.



Ettevaatust! Enne hooldust, puhastamist või remonti lülitage motor välja.



Hoiatus! Ärge kunagi kasutage seda masinat suurema kalde peal kui põhimasina juhendis toodud kaldenurk. Kuid kindlasti ei tohi see olla suurem kui 10°.

Drošības norādījumi



Šis simbols nozīmē: UZMANĪBU!
Stingri neievērojot lietošanas norādījumus, pieaug savainojumu un/vai materiālu zaudējumu risks.



Pirms šīs iekārtas lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un tajā sniegtos drošības norādījumus.



Nekad nelietojiet iekārtu, ja ir noņemtas tās drošības ierīces un nav garantēts pietiekams darba drošības un aizsardzības līmenis.

Simboli

Sie simboli norādīti uz iekārtas daļām. To mērķis ir atgādināt jums, ka iekārta jālieto uzmanīgi un atbildīgi. Simbolu nozīme ir šāda:



Brīdinājums. Pirms iekārtas lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un tajā sniegtos drošības norādījumus.



Uzmanību! Sargājet rokas un kājas no saskares ar iekārtas rotējošajām daļām.



Uzmanību! Sekojiet, lai jūsu kāju pēdas vienmēr būtu drošā attālumā no iekārtas.



Uzmanību! Neuzturieties iekārtas darba zonā. Pārbaudiet, vai plaujamā virsma ir atbrīvota no akmeņiem, zariem un citiem objektiem, kuru izmēšana var izraisīt savainojumus vai sabojāt iekārtu. Nekad nebrauciet pa grantētiem ceļiem.



Uzmanību! Pirms iekārtas tehniskās apkopes, tīrīšanas vai labošanas obligāti izslēdziet tās dzinēju.



Brīdinājums! Nekad neizmantojiet šo mašīnu uz slīpas virsmas, kuras slīpums pārsniedz pamata mašīnas rokasgrāmatā norādīto. Tomēr ne vairāk kā 10°.

Saugos nurodymai



Šis simbolis reišķia, kad REIKIA BŪTI ATSARGIEMS. Galite patys sunkiai susižaloti ir / arba sunaikinti turtą, jeigu tiksliai nevykdysite šioje instrukcijoje nurodymų.



Atidžiai perskaitykite šio įrenginio naudojimo ir saugos instrukcijas.



Niekada nedirbkite su žolēs smulkintuvu su nepakankamomis apsauginėmis priemonėmis arba neturēdami jū vietoję.

Ženklai

Ant smulkintuvo yra šie ženklai. Jie skirti priminimui dėl priežiūros ir naudojantis reikalaujamo dėmesio išlaikymui. Ženklų reikšmė:



Dėmesio! Prieš naudojantis renginiu, prašome perskaityti instrukciją ir saugos nurodymus.



Atsargiai! Laikykite rankas ir kojas atokiai nuo besisukančių dalių.



Atsargiai! Laikykite įrenginį saugiu atstumu nuo kojų.



Atsargiai! Negalima patekti į įrenginio darbo vietą. Išsitinkite, kad pjaunamas paviršius yra be akmenų, išmestų šakų ir kitų objektų, kurie Jus sužeisti arba sugadinti įrenginį. Niekada nevažiuokite žvyruotu taku.



Atsargiai! Išjunkite variklį prieš atlaidami priežiūros, valymo, remonto darbus.



Įspėjimas! Niekada nenaudokite šios mašinos ant šlaito, kurio nuolydžio kampus viršija kampą, nurodytą pagrindinės mašinos vadove. Tačiau, maks. 10°.

Безбедносни упатства



Овој симбол упатува на ВНИМАНИЕ.
Ако не се следат внимателно
упатствата, може да дојде до сериозна
лична повреда и/или оштетување на
сопственост.



**Мора да ги прочитате внимателно
овие упатства за користење и
безбедносните упатства за машината.**



**Никогаш не ракувайте со машината со
недоволна заштита или без
соодветните безбедносни уреди.**

Симболи

На машината се јавуваат следните симболи. Се
наоѓаат таму за да Ве потсетат на неопходната
грижа и внимание при користењето. Еве што
значат тие симболи:



Предупредување! Прочитајте го
прирачникот со упатства и прирачникот
за безбедност пред да ја користите
машината.



Внимание! Чувајте ги рацете и нозете
подалеку од деловите што ротираат.



Внимание! Чувајте ги нозете на
безбедно растојание од машината.



Внимание! Не навлегувајте во
работната област на машината.
Проверете дека површината што треба
да се искоси е исчистена од камења,
гранки и други предмети што може да
отскокнат и да предизвикаат лична
повреда или оштетување на машината.
Никогаш не минувајте со машината
преку патеки со крупен песок/камчиња.



Внимание! Исклучете ја машината пред
да вршите одржување, чистење или
поправки.



Предупредување! Никогаш не користете
ја оваа машина на косина со агол на
закосеност што го надминува оној во
основното упатство за машината. Како и
да е, максимален дозволен е 10°.

Instrucțiuni de siguranță



Acest simbol indică ATENȚIE. În cazul
în care instrucțiunile nu sunt urmate cu
atenție, pot rezulta vătămări corporale
grave și/sau daune materiale.



Trebuie să citiți cu atenție instrucțiunile
de utilizare și instrucțiunile de siguranță
ale mașinii.



Niciodată nu folosiți mașina fără
insuficientă protecție sau fără
dispozitivele de siguranță la locul lor.

Simboluri

Pe mașină apar următoarele simboluri. Ele sunt
acolo pentru a vă reaminti de grijă și atenția
necesară ce trebuie acordate pentru utilizare.
Simbolurile înseamnă:



Atenție! Citiți manualul de instrucțiuni și
manualul de siguranță înaintea utilizării
mașinii.



Atenție! Păstrați mâinile și picioarele
departe de părțile rotative.



Atenție! Păstrați-vă picioarele la o distanță
de siguranță de mașină.



Avertisment! Nu intrați în zona de lucru a
mașinii. Verificați ca suprafața ce urmează
să fie tăiată nu are pietre, ramuri și alte
obiecte care pot fi aruncate și care pot
provoca vătămări corporale sau
deteriorarea mașinii. A nu se conduce
niciodată pe drumuri cu pietris.



Atenție! Opriti motorul înainte de a efectua
întreținerea, curățarea sau reparațiile.



Avertisment! Nu utilizați niciodată acest
utilaj pe o pantă cu un unghi de înclinare
care depășește cel indicat în manualul
utilajului de bază. Cu toate acestea, max.
10°.

SR

Uputstva za bezbednost



Ovaj simbol označava OPREZ. Ozbiljne lične povrede i/ili šteta na vlasništvu, mogu se dogoditi ukoliko ne pratite pažljivo uputstva.



Obavezno pažljivo pročitajte ova uputstva za korišćenje i uputstva o bezbednosti mašine.



Nikada ne rukujte mašinom sa nedovoljnom zaštitom ili bez bezbednosnih uređaja na mestu.

Simboli

Sledeći simboli se nalaze na mašini. Tu su da vas podsete na brigu i pažnju koje se zahtevaju u toku korišćenja. Ovo su značenja tih simbola:



Upozorenje! Pročitajte priručnik sa uputstvima i priručnik za bezbednost pre korišćenja mašine.



Oprez! Držite ruke i noge van domašaja rotacionih delova.



Oprez! Držite noge na bezbednoj udaljenosti od mašine.



Oprez! Ne ulazite u radnu zonu mašine. Proverite da se, na površini koja se šiša, ne nalazi kamenje, grane i druge stvari koje mogu odskočiti i time prouzrokovati lične povrede ili štetu na mašini. Nikada nemojte voziti preko šljunkovitog puta.



Oprez! Isključite motor pre nego što pristupite održavanju, čišćenju ili popravkama.



Upozorenje! Nikada ne koristite ovu mašinu na nizbrdici sa uglom pada koji prevazilazi onaj u uputstvu za osnovnu mašinu. Međutim, maks. 10°.

SK

Bezpečnostné pokyny



Tento symbol naznačuje VÝSTRAHU. Ak sa pozorne nedodržia pokyny, môže to spôsobiť vážne fyzické zranenie a/alebo škodu na majetku.



Tieto používateľské pokyny a bezpečnostné pokyny stroja si musíte prečítať pozorne.



Stroj nikdy neovládajte s nedostatočnou ochranou alebo bez nasadených bezpečnostných zariadení.

Symboly

Na stroji sa nachádzajú nasledujúce symboly. Sú tam umiestnené preto, aby vám pripomenuli opatrnosť a požadovanú pozornosť počas používania. Symboly znamenajú nasledujúce:



Upozornenie! Pred použitím stroja si prečítajte používateľskú príručku a bezpečnostnú príručku.



Výstraha! Ruky a nohy udržujte z dosahu otáčajúcich sa dielov.



Výstraha! Uchovajte nohy v bezpečnej vzdialosti od stroja.



Výstraha! Nevstupujte do pracovnej oblasti stroja. Overte, či sekany povrch neobsahuje kamene, vetvy a iné objekty, ktoré môžu vystreliť a spôsobiť fyzické zranenie alebo poškodenie stroja. Nikdy nejazdite cez štrkové cesty.



Výstraha! Pred vykonaním údržby, čistením alebo opravami vypnite motor.



Upozornenie! Nikdy nepoužívajte tento stroj na naklonenej rovine, ktorej uhol sklonu presahuje uhol uvedený v užívateľskej príručke. Maximálne však 10°.

Güvenlik talimatları



Bu simbol DİKKAT edilmesi gereken bir durum olduğunu gösterir.

Talimatlara dikkatli bir şekilde uyulmaması ciddi kişisel yaralanmalarla ve/veya malzemelerde hasar meydana gelmesiyle sonuçlanabilir.



Bu kullanma talimatlarını ve makinenin güvenlik talimatlarını dikkatlice okumanız gereklidir.



Makineyi yetersiz koruma ile ya da güvenlik araçlarını yerine yerleştirmeden asla çalıştmayın.

Semboller

Makine üzerinde aşağıdaki semboller yer almaktadır. Bu semboller kullanım esnasında gereken özeni ve dikkati size hatırlatmak için orada bulunmaktadır. Sembollerin anlamları aşağıda açıklanmıştır:



Uyarı! Makineyi kullanmadan önce talimat elkitabını ve güvenlik elkitabını okuyun.



Dikkat! Ellerinizi ve ayaklarınızı dönen parçalardan uzak tutun.



Dikkat! Ayaklarınızı makineden güvenli bir uzaklıkta tutun.



Dikkat! Makinenin çalışma sahasına girmeyin. Biçilecek yüzeyin taşlardan, dallardan ya da fırlatıldığı takdirde şahıs yaralanmasına veya makine hasarına neden olabilecek diğer maddelerden arındırılmış olduğunu kontrol edin. Asla çakılıcı yol üzerinde sürmeyin.



Dikkat! Bakım, temizlik ya da tamir yapmadan önce motoru kapatın.



Uyarı! Bu makineyi asla ana makine kılavuzundakini aşan bir eğim açısına sahip bir eğimle kullanmayın. Her şekilde maksimum 10°.

Οδηγίες ασφαλείας



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν δεν τηρηθούν προσεκτικά οι οδηγίες, μπορεί να προκύψει σοβαρός τραυματισμός ή/και ζημία.



Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας του μηχανήματος.



Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το μηχάνημα με ανεπαρκή προστασία ή χωρίς τις διατάξεις ασφαλείας στη θέση τους.

Σύμβολα

Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται στο μηχάνημα. Βρίσκονται εκεί για να σας υπενθυμίζουν τη φροντίδα και την προσοχή που απαιτείται κατά τη χρήση. Αυτή είναι η σημασία των συμβόλων:



Προειδοποίηση! Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών και το εγχειρίδιο ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.



Προσοχή! Διατηρείτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τα περιστρεφόμενα μέρη.



Προσοχή! Διατηρείτε τα πόδια σας σε απόσταση ασφαλείας από το μηχάνημα.






Προσοχή! Μην εισέρχεστε στον χώρο εργασίας του μηχανήματος. Ελέγχετε εάν η επιφάνεια που πρόκειται να κοπεί έχει πέτρες, κλαδιά και άλλα αντικείμενα που μπορεί να πεταχτούν προκαλώντας τραυματισμό ή βλάβη στο μηχάνημα. Μην οδηγείτε ποτέ σε διαδρόμους με χαλίκια.



Προσοχή! Σβήστε τη μηχανή πριν διενεργήσετε συντήρηση, καθαρισμό ή επισκευές.









Προσοχή! Ποτέ να μην τίθεται σε λειτουργία η μηχανή εάν βρίσκεται κοντά σε πρανές με γωνία κλίσης μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο γωνίας κλίσης που αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών της βασικής μηχανής. Η μέγιστη γωνία κλίσης ούμως 10°.






≈ 75 kg



T-60368 / 596 28 98-01
Flail mower / Varstaleikkuri
Husqvarna RC 3008, 2018






















Accessories



IPL, Flail Mower T-60368, 596 28 98-01, 2018-12

Flail Mower

Spare parts

Pièces de rechange

Ersatzteile

I pezzi di ricambio

Reserveonderdelen

Repuestos

Peças sobressalentes

Анталлактікá

Yedek Parça

Резервни делови

Reservedeler

Reservdelar

Reservedele

Varaosat

Náhradní díly

Części zamienne

Pótalkatrészek

Запасные части

Rezervni dijelovi

Rezervni deli

Rezervni dijelovi

Náhradné diely

Piese de schimb

Atsarginės dalys

Rezerves dalas

Rezervni delovi

Резервни части

Varuosad

596 28 98-01


Pos	Part number	Part name	Qty	Pos	Part number	Part name	Qty
1	597 35 11-01	Frame	1	42	535 46 66-26	Washer	1
2	535 46 66-10	Gear Box, 1:1	1	43	506 55 97-01	Washer, rubber	2
3	576 49 23-01	Pulley	1	44	506 98 26-01	Screw, special	2
4	576 48 89-01	Pulley SPA 144-1	1	45	535 41 50-57	Spring	1
5	535 41 50-61	Pulley	1	46	531 00 51-81	Bearing	1
6	576 49 16-01	Pulley	1	47	725 64 53-01	Screw	1
7	576 48 96-01	Bearing	2	48	535 46 66-15	Washer	2
8	576 48 88-01	Arm	1	49	531 02 11-97	Washer	9
9	531 02 11-37	Washer	6	50	593 51 40-01	Screw	1
10	597 35 00-01	Guard	1	51	531 02 12-95	Screw	1
11	575 87 97-01	V-Belt, 575 87 97-01	1	52	593 85 75-01	Screw	1
12	576 48 87-01	Weldment	1	53	535 41 50-36	Screw	9
13	597 35 01-01	Belt Guard	1	54	576 49 18-01	Screw	2
14	535 41 50-82	Bearing, Plastic	4	55	531 02 11-44	Screw	7
15	576 49-01 01	Weldment	1	56	531 02 11-46	Screw	9
16	576 49 14-01	Collar	6	57	531 02 11-96	Screw	2
17	506 96 30-01	Support Wheel	2	58	531 02 11-99	Screw	52
18	576 49 02-01	Weldment	1	59	535 41 50-43	Screw	1
19	576 90 76-01	Grip	1	60	535 41 50-89	Screw	3
20	535 41 50-25	Universal Joint	1	61	576 91 96-01	Nut, Wulock	12
21	576 48 95-01	Drive Shaft	1	62	578 85 40-01	Nut, Wulock	3
22	585 98 28-01	Shaft	1	63	531 02 11-98	Nut, Lock	13
23	535 41 50-63	Flail, Flail Mower	104	64	531 02 12-19	Nut, Lock	53
24	535 41 50-67	Guard	2	65	531 02 11-30	Nut, Lock	1
25	535 41 50-68	Guard Plate	2	66	535 41 50-11	Washer	2
26	535 41 50-65	Collar	1	67	531 02 11-84	Washer	9
27	576 48 97-01	Screw, Special	1	68	576 92 32-01	Adapter, washer	2
28	535 41 50-72	Guard	1	69	535 41 50-31	Washer	2
29	576 48 99-01	Guard, Shaft	1	70	531 00 52-25	Washer	14
30	576 49 00-01	Dust Cap	1	71	576 91 95-01	Hex Socket Cap Screw	2
31	593 85 74-01	Collar	1	72	531 00 51-28	Pin, Split	2
32	588 82 00-01	Hub	1	73	535 41 50-43	Screw, Lock	1
33	597 50 90-02	Pulley	1	74	535 41 50-28	Key	1
34	594 11 00-01	Pulley, Assy	1	75	531 00 52-20	Key	1
35	588 81 98-01	Belt Tensioner	1	76	535 46 66-27	Key	1
36	504 62 24-01	Spring	1	77	531 02 11-70	Pin, Spring	1
37	504 62 21-03	Handle Assy	1	78	531 02 11-69	Set Screw	2
38	597 35 02-01	Guard	1	79	535 41 50-29	Set Screw	1
39	576 49 21-01	Rubber	1	80	535 41 50-86	Nipple, Crease	2
40	576 49 22-01	Reinforcement strap	1	81	576 48 94-01	Support Wheel	2
41	531 00 52-17	Pin Set	2				


596 28 98-01

Pos	Part number	Part name	Qty	Pos	Part number	Part name	Qty
82	576 48 92-01	Collar	2				
83	576 49 17-01	Washer	2				
84	531 02 12-35	Screw	2				
85	535 46 66-67	Key	1				
86	576 49 24-01	Shaft, Flail mower	1				

596 28 98-01

P09149





596 28 98-01

CERTIFICATE
Manufacturer: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistamontie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLAND, hereby certifies that the machine of type T-60368 conforms to Machine Directive 2006/42/EC concerning essential health and safety requirements in relation to design and manufacture.

Issued at Halikko 2019.

EN

ATTESTATION
Fabricant: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistamontie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLAND, atteste par la présente que la machine de type T-60368 est conforme aux Directives Machines 2006/42/EC concernant les exigences principales en matière de sécurité au niveau de la construction et de la fabrication.

Fait a Halikko e 2019.

FR

BESCHEINIGUNG
Hersteller: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistamontie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLAND, bestätigt hiermit, dass die Maschine vom Typ T-60368 mit den Maschinenrichtlinien 2006/42/ EC der Richtlinie über die wichtigsten Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit Konstruktion und Herstellung, übereinstimmt.

Ausgestellt in Halikko 2019.

DE

CERTIFICATO
Produttore: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistamontie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLANDIA, attesta con il presente certificato che la macchina di tipo T-60368 è conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/EC concernente i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza in relazione alla progettazione e alla fabbricazione.

Rilasciato ad Halikko nei 2019.

IT

CERTIFICAAT
Fabrikant: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistamontie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLAND, verklaart hierbij dat de machine van het type T-60368 voldoet aan Machine-richtlijnen 2006/42/EC van de richtlijn inzake essentiële gezondheids- en veiligheidseisen met betrekking tot ontwerp en productie.

Afgegeven te Halikko 2019.

NL

CERTIFICADO
Por la presente, el fabricante: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistamontie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLANDIA, certifica que la maquina de tipo T-60368 sigue la directiva 2006/42/EC donde se estipulan los principales requisitos en materia de salud y seguridad relativos al diseño y fabricación.

Emitido en Halikko 2019.

ES

CERTIFICADO
Fabricante: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistamontie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLANDIA, certifica, por este meio, que a máquina do tipo T-60368 está em conformidade com a Directiva 2006/42/EC sobre requisitos essenciais de saúde e segurança relativamente ao desenho e ao fabrico.

Emitido em Halikko em 2019.

PT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Κατασκευαστής: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, οδός Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, με το πάρον πιστοποίει ότι η μηχανή τύπου T-60368 πληρού τους όρους της Οδηγίας σχετικά με τα Μηχανήματα 2006/42/ΕΕ που αφορά τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας αναφορικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή.

Εκδόθηκε στην Halikko 2019.

EL

SERTİFİKA
İmalatçı: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLAND, tasarım ve imalata ilişkin gerekli sağlık ve güvenlik koşullar konusunda makine türü T-60368 Machine Directive 2006/42/EC yi kurallara uyduğunu işbu belgeyle onaylar.

Verilen yer: Halikko 2019.

TR

СЕРТИФИКАТ
Производител: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, ФИНСКА, со ова потврдува дека машината од типот Т-60368 е во согласност со Директивата за машини 2006/42/EC, којашто се однесува на основните барања за здравје и безбедност во врска со дизајн и производство.

Издаден во Halikko 2019.

MK

ATTEST
Produsent: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLAND, forsikrer herved at maskinen av type T-60368 er i overensstemmelse med EUs Maskindirektiv 2006/42/EC om vesentlige helse- og sikkerhetskrav i forbindelse med konstruksjon og produksjon.

Utferdiget i Halikko 2019.

NO

INTYG
Tillverkare: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLAND, försäkrar härmed att maskintyp T-60368 är överenstämmande med maskindirektivet 2006/42/EC om väsentliga hälsos- och säkerhetskrav i samband med konstruktion och tillverkning.

Utfärdat i Halikko 2019.

SV

BEVIS
Fremstiller: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLAND, forsikrer hermed, at maskinen av type T-60368 er i overensstemmelse med EUs maskindirektiv 2006/42/EC om vesentlige sundheds- og sikkerhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling.

Utfardiget Halikko 2019.

DA

TODISTUS
Valmistaja: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLAND, vakuuttaa, että konetyyppi T-60368 on konedirektiivin 2006/42/EC mukainen huomioiden erityisesti oleelliset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat koneiden suunnittelua ja rakennetta.

Laadittu Halikossa 2019.

FI

OSVĚDČENÍ
Vyrabce: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistamontie 16, FIN- 24800 HALIKKO, FINLAND, tímto prohlašuje, že stroj typu T-60368 splňuje směrnice 2006/42/EU tykající se základních zdravotních a bezpečnostních požadavků na konstrukci a zpracování.

Vydano v Halikko 2019.

CS

ZASŁOWNIACZENIE
Producent: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLANDIA, niniejszym zaświadczenie, że maszyna typu T-60368 jest zgodna z Dyrektywą w sprawie maszyn nr 2006/42 / WE odnośnie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku z jej budową i produkcją.

Wydane w Halikko 2019.

PL

TANUSITVANY
Gyarto: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistamontie 16, FIN- 24800 HALIKKO, FINNORSZAG, ezennel tanúsítja, hogy a T-60368 típusú gép megfelel a gepekkel szóla 2006/42/EC tekintettel a tervezéssel es a gyartással kapcsolatos egészségügyi es munkabiztonsagi kovetelményekre.

Kibocsatva Halikkoban, 2019-ban.

HU

SERTIFIKAT
Изготовитель: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ), настоящим подтверждает, что машина Т-60368 соответствует требованиям Директивы по оборудованию 2006/42/EC Директивы относительно здоровья и безопасности.

Изготовлено в Хапикко, 2019г.

RU

POTVRDA
PROIZVODAČ: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINSKA, ovim potvrđuje da je uređaj tipa T-60368 u skladu s Direktivom o strojevima 2006/42/EC prema osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u vezi s dizajnom i proizvodnjom .

Izdano u Halikkou 2019.

HR

CERTIFIKAT
Izdelovalec: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINSKA, s tem dokumentom potrjuje, da je stroj tipa T-60368 skladen z Direktivo o strojih 2006/42/EC v zvezi z osnovnimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami glede zasnove in izdelave.

Izdano v: Halikko 2019.

SL

POTVRDA
Proizvodač: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINSKA, ovimpotvrđuje da je mašinatipa T-60368 u skladu s Direktivom o mašinama 2006/42/EC po pitanju esencijalnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva u vezi s dizajnom izradom.

Izdano u Halikko 2019.

BS

CERTIFIKÁT
Výrobca: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FÍNSKÝ, tímto potvrzuje, že stroj typu T-60368 splňa požiadavky smernice 2006/42/ES o strojových zariadeniach súvisiace so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci, pokiaľ ide o konštrukciu a výrobu.

Vydané v Halikko 2019.

SK

CERTIFICAT
Producătorul: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLANDA, certifică prin prezenta că echipamentul de tip T-60368 este în conformitate cu Directiva privind mașinile industriale 2006/42/CE cu referire la cerințele esențiale referitoare la sănătate și siguranță, în ceea ce privește proiectarea și fabricarea.

Emis la Halikko 2019.

RO

SERTIFIKATAS
Gamintojas: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, SUOMIJA, šiuo patvirtina, kad T-60368 tipo mašina atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB priedą dėl esminiu sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusiu su kūrimu ir gamyba.

Išleista Halikko, 2019m.

LT

SERTIFIKĀCIJA
Rāzotājs: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, SOMIJA, līdz ar šo apstiprina, ka T-60368 tipa mašīna atbilst Mašīnu direktīvi Nr. 2006/42/EK kas attiecas uz būtiskām veselības un drošības prasībām saistībā ar konstrukciju un ražošanu.

Izdots Halikko, 2019. Gadā.

LV

CERTIFIKAT
Proizvodač: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINSKA, ovimpotvrđuje da je mašinatipa T-60368 u skladu s Direktivom o mašinama 2006/42/EC popitan ju osnovnih zdravstvenih i bezbjednosnih uvjeta u odnosu na dizajn i proizvodnju.

Izdato uHalikko 2019.

SR

CERTIFIKAAT
Производител: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, ФИНЛАНДИЈА, с настоящото удостоверява, че машина тип T-60368 съответства на Директива за машините 2006/42/EC, отнасяща се до основните изисквания за здраве и безопасност във връзка с проектирането и производството.

Издаден в Halikko 2019г.

BG

SERTIFIKAAT
Toota: KONEPAJA A. VANNE, KOVA, Veistämöntie 16, FIN-24800 HALIKKO, FINLAND, kinnitab kaesolevaga, et T-60368 tuupi masin vastab masinadirektiivi 2006/42/EU mis hõlmab olulisi tervishoiu ja ohutuse noudaid konstruktsoonile ja valmistamisele.

Valja antud Halikkos 2019.

ET


Ismo Forsström

Managing Director

Authorized representative for KOVA and
responsible for technical documentation





Declaration of Conformity

In accordance with UK Government Guidance

Product Model / Type:

T-60368

Serial numbers dating from 2023 and onwards.

This declaration is issued under the sole responsibility of the product manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK Statutory Instruments and their amendments:

- The supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Issued at Halikko, 31.12.2022

Manufacturer:

Konepaja A. Vanne
Veistämöntie 16
FIN-24800
Halikko
FINLAND

UK importer:

Husqvarna Uk Ltd
Preston Road, Co.
Durham
DL5 6UP



Ismo Forsström

Managing Director

Authorized representative for KOVA and
responsible for technical documentation